


Fragmentos. Contra/monumento

Oficina: Carlos Andres Granada Garces / Granada Garces Arquitectos S.A.S
Bogotá, Colombia. 2018

Fotografías: Juan Fernando Castro



Alzado exterior




- 1. PLAZA DE BOLIVAR
- 2. PALACIO DE JUSTICIA
- 3. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
- 4. CATEDRAL PRIMADA DE COLOMBIA
- 5. CAPITOLIO NACIONAL
- 6. PALACIO DE NARIÑO
- 7. MINISTERIO DE HACIENDA
- 8. IGLESIA SAN AGUSTIN
- 9. FRAGMENTOS
- 10. CARRERA SÉPTIMA (CALLE REAL)
- 11. CALLE SEXTA
- 12. LAS CRUCES

Localización



Patio ruinas no. 2




Planta primer piso




Planta segundo piso

Patio ruinas no. 1



Corte longitudinal A-A



Corte longitudinal B-B

Circulación







Patio ruinas no. 3



Sala No.1 y circulación



Detalle tabletas piso

Circulación



Cerramiento sala No.1

Sala No.2





Sala no.3